

Kurzmitteilung: Östlicher Teil von Neuenhof ohne Strom

Am Dienstag, 18. August 2015, um 18:45 Uhr war rund die Hälfte der Gemeinde Neuenhof für ca. 1,5 Stunden stromlos. Grund der Störung war mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Erdschluss auf dem Stromkabel Kirchfeld-Hard im Mittelspannungsnetz.

Mittels Umschaltungen im Netz konnte das problembehaftete Kabel freigeschaltet werden und der stromlose Teil der Gemeinde wieder mit Strom versorgt werden. Die entsprechenden Massnahmen für die Instandstellung des defekten Kabels sind eingeleitet worden.

19. August 2015

Gilles Tornare
Leiter Marketing

Regionalwerke AG Baden
Haselstrasse 15
5401 Baden
056 200 22 61