

Medienmitteilung vom 17. März 2017

Kurzer Stromunterbruch am Feierabend

Am Donnerstagabend, 16. März 2017, fiel kurz nach 18:00 Uhr der Strom bei 13 Liegenschaften Im Weiherau in Dättwil aus.

Grund dafür war eine defekte Muffe an einem Niederspannungskabel, welche einen Kurzschluss verursacht hat. Die Regionalwerke AG Baden konnte fünf Häuser durch Umschaltungen im Netz wieder mit Strom versorgen. Für die restlichen Liegenschaften mussten umfangreiche Provisorien erstellt werden. Bis um Mitternacht war die Stromversorgung wieder für alle Kunden gewährleistet. Die definitive Instandstellung im Netz wird noch einige Tage andauern.

Kontakt:

Regionalwerke AG Baden
Gilles Tornare, Abteilungsleiter Marketing
Haselstrasse 15
5401 Baden
056 200 22 22